

Inspektion gennemført hos:

Bavnehøj Park 1, 3500 Værløse

Kunde

Bavnehøj Park, CO/ Solveig Neubert
Bavnehøj Park 8, st. lejl. 4
3500 Værløse

Rapportudførelse

09 sep 2021

Skema

EFTERINSTALLATIONSINSPEKTION

Ordrenummer:

5758

Info:

Legepladsen ligger ud for nr. 27

Inspektionsdato:

8 september 2021

Nr. Kontrolokumentation

1 Foto 1

Info

Oversigtsbillede.



Nr. **Kontroldokumentation**

2 Foto 2

Godkendt

Følgende standard er anvendt under inspektionen:
EN15312:2010 Multisportsudstyr

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



3 Foto 3

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 2:2017 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



4 Foto 4

Godkendt

Underlaget under gyngen er etableret korrekt, og vurderes derfor at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Støddæmperende legepladsunderlag.



Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



6 Foto 6

Godkendt

Redskabet/redskaberne er mærket korrekt med producent oplysninger.



7 Foto 7

Godkendt

Underlaget ved rutschebane tårn er etableret korrekt, og vurderes derfor at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2

Støddabsorberende legepladsunderlag.



Nr. **Kontroldokumentation**

8 Foto 8

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 5:2019 Karusseller

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



9 Foto 9

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



10 Foto 10

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

11 Foto 11

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Opgaven blev udført af: Knud Birkedal Nielsen - Tlf. +45 33 60 20 65

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk

Vi ses forhåbentligt næste år.